



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 45/1/36
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
«Культурно – досуговый комплекс»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 45 от "11" мая 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. "27" мая 2021 г. по 14 ч. 00 мин. "08" июня 2021 г.

проведена проверка инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, ГО старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно – досуговый комплекс», расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 22а

совместно с директором МАУК ГО Краснотурьинск «Культурно – досуговый комплекс» (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Хмелевской Лидией Павловной и начальником отдела по административно – хозяйственной работе МАУК ГО Краснотурьинск «Культурно – досуговый комплекс» Топориковой Ириной Германовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Для отделки пола концертного зала и кинозала применен материал (линолеум, ковровое покрытие), показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ2).	Правила противопожарного режима в РФ п. 25 (п.25 – В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной	15.05.2022	

		<p>опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.)</p> <p>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.134 п. 6 табл. 29</p> <p>(п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.).</p> <p>п. 63 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>		
2	<p>Для отделки стен кинозала применен материал (обои, пластиковые панели), показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала не более КМ1).</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 25</p> <p>(п.25. – В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.)</p> <p>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.134 п. 6 табл. 29</p> <p>(п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.).</p> <p>п. 63 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>	15.05.2022	
3	<p>Эвакуационные выходы из подвального помещения через общую лестничную клетку не отделены от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.</p>	<p>СП 1.13130.2020 п. 4.2.2</p> <p>(Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается: эвакуационные выходы из указанных этажей предусматривать в соответствии с положениями [1] через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части</p>	15.05.2022	

		<p>лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.)</p> <p>п. 2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>		
4	<p>Выгорожено перегородкой из горючих материалов и без проектной документации помещение костюмерной.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ п.2 ст.88 (Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону);</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ п. 13 (13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования.)</p> <p>п. 16 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>	15.05.2022	
5	<p>Выходы на чердак не отделены противопожарными дверями 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра и противопожарным люком 2-го типа размером 0,6x0,8 метра.</p>	<p>СП 4.13130.2013 п.7.6, 7.7. (п. 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. п. 7.7.В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремьянкам.)</p> <p>п. 2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>	15.05.2022	
6	<p>Здание МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 30 (п. 30 – На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.)</p> <p>п. 77 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к</p>	15.05.2022	

		приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.		
7	На окнах танцевального класса, костюмерной и гардероба установлены глухие решетки.	Правила противопожарного режима в РФ п. 16(г) (16. На объектах защиты запрещается: г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности) п. 27 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88	15.05.2022	
8	В подвальных помещениях не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград различными коммуникациями	Правила противопожарного режима в РФ п. 15 (п. 15 Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами) п. 23 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	15.05.2022	
9	На дверях лестничных клеток 1 и 2 этажей, у малого зала отсутствуют приспособления для самозакрывания.	Правила противопожарного режима в РФ п. 24 (п. 24 Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания) п. 62,75 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	15.05.2022	
10	В коридоре эвакуационного выхода из концертного зала размещено оборудование (разборная мобильная сцена)	Правила противопожарного режима в РФ п. 27 П. 27 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие	15.05.2022	

		<p>безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p> <p>п. 68 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>		
11	<p>Хранение баллонов с гелием осуществляется в коридоре эвакуационного выхода из концертного зала</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 57 (п.57. Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кофухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.)</p> <p>п. 148 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>	15.05.2022	
12	<p>В подвальных помещениях расстояние от пожарного извещателя до электрического светильника, менее 0,5 м.</p>	<p>СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36 (п 6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м)</p> <p>п. 137 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.</p>	15.05.2022	
13	<p>Пожарные извещатели в кабинете начальника отдела по административно – хозяйственной работе и в студии звукозаписи установлены на стене, на расстоянии менее 150 мм до угла между стеной и потолком.</p>	<p>СП 484.1311500.2020 п. 6.6.9 (п.6.6.9 При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.)</p> <p>п. 137 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к</p>	15.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)
"18" март 2021 г.



М.Л.Л.

Директор МАУК ГО Краснотурьинск
«Культурно – досуговый комплекс»
Хмелевская Л.П.

(должность, фамилия, инициалы)

"8" апрель 2021 г.


(подпись)