



ООО «Огнеборец»

624447, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Металлургов, 25

тел. +7 904 543-65-65, +7 900 04-121-90

e-mail: ogneborets_17@mail.ru, firepart-17kr@yandex.ru

ИНН/КПП 6617019411/661701001

р/с 40702810216540028090 в Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург

к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Лицензия № 4-Б/00191 от 16.05.2012 г. выдана Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

АКТ обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

Дата составления «30» августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся: директор МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» Бауэр М.Е.,

(представитель Заказчика)

инженер ООО «Огнеборец» Покальнетов С.В. (уд. № 0009858 от 29.05.2020 г.)

(представитель Исполнителя)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) помещения МАУК ГО Краснотурьинск «КДК», Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22а с целью установления их пригодности к эксплуатации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, мм	№ квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
1.5	Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
2	Вентиляционные каналы								
2.1	Кабинет директора	Соответств.	Соответств.	—	Норм.	Очищен	Соответств.	—	Скорость потока в канале – 0,41 м/с Пригодна к эксплуатации
2.2	Кабинет № 5	Соответств.	Соответств.	—	Норм.	Очищен	Соответств.	—	Скорость потока в канале – 0,60 м/с Пригодна к эксплуатации

2.3	Кабинет № 4	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,49 м/с Пригодна к эксплуатации
2.4	Кабинет № 6	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,47 м/с Пригодна к эксплуатации
2.5	Кабинет № 7	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,47 м/с Пригодна к эксплуатации
2.6	Кабинет № 10	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,46 м/с Пригодна к эксплуатации
2.7	Кинозал	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,54 м/с Пригодна к эксплуатации
2.8	Малый зал	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,46 м/с Пригодна к эксплуатации
2.9	Коридор 2 этажа	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,47 м/с Пригодна к эксплуатации
2.10	Концертный зал	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,50 м/с Пригодна к эксплуатации
2.11	Фойе	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,61 м/с Пригодна к эксплуатации
2.12	Туалет 1 этаж	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,46 м/с Пригодна к эксплуатации
2.13	Кабинет № 11	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,41 м/с Пригодна к эксплуатации
2.14	Туалет со стороны сцены	Соответств.	Соответств.	–	Норм.	Очищен	Соответств.	–	Скорость потока в канале – 0,52 м/с Пригодна к эксплуатации

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) № _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) № _____
(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____
(пригодны/непригодны)

Произведено обследование вентиляционных каналов на объекте (здании) помещения
МАУК ГО Краснотурьинск «КДК», Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22а.
Вентиляционные каналы находятся в исправном состоянии. Тяга в вентиляционных каналах по показаниям
прибора (термоанемометр DT-88800) соответствует нормативным требованиям. Система вентиляции
пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Подписи:

Заказчик:
Директор
МАУК ГО Краснотурьинск «КДК»

М.Е. Бауэр / М.Е. Бауэр



С.В. Покальнетов / С.В. Покальнетов